

## **BOLETIN 005-2018**

### **AYUDANOS A TENER UN AEROPUERTO SEGURO**

#### **INCURSION EN LA CALLE DE RODAJE (TWY)**



#### **FACTORES QUE CONTRIBUYEN PARA QUE SE ORIGINE UNA INCURSION DE VEHICULOS EN CALLE DE RODAJE (TWY) Y QUE DEBEN EVITARSE:**

- 1. Fallas en las comunicaciones entre los controladores y los conductores de vehículos, por la incorrecta colocación de una instrucción dada.**
- 2. Aceptar una instrucción que era para otro vehículo o aeronave.**
- 3. Falta de familiarización de los conductores con el aeródromo.**
- 4. Insuficiente capacitación de los conductores de vehículos en el área de maniobra.**